



LuK SERVICE INFO



Zentralausrücker 510 0180 10

Schmutzpartikel in der Hydraulikflüssigkeit können zum Ausfall führen

Hersteller: Abarth
Alfa Romeo
Chevrolet
Fiat
Opel

Zentral-
ausrücker: 510 0180 10

Entlüfter
Adapter: 418 0455 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Bild 1: Zentralausrücker 510 0180 10

Nach dem Austausch des Zentralausrückers muss die Kupplungshydraulik entlüftet werden.

In Einzelfällen können hierbei, je nach Wartungszustand der Hydraulikflüssigkeit, Schmutzpartikel die Funktion des Entlüfter Adapters beeinträchtigen. Diese setzen die Bohrungen der inneren Blende zu, wodurch eine Art Ventilwirkung entsteht. Dadurch kann die Hydraulikflüssigkeit nur in die Richtung des Zentralausrückers fließen und nicht mehr, bzw. nur teilweise, zurückströmen. Schon nach wenigen Betätigungen der Kupplung führt dies zum Bersten des Zentralausrückers.

Um diese Fehlerquelle in vollem Umfang auszuschließen empfiehlt es sich, beim Austausch des Zentralausrückers auch den Entlüfter Adapter zu erneuern.



Bild 2: Entlüfter Adapter 418 0455 10

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!