



# febi 30076 30080, 34700

**Passend für:**

verschiedene Mercedes-Benz-Modelle: 123, 124 (E-Klasse), 201 (C-Klasse), 460, 461, 463 (G-Klasse), 601, 602, 611 (T1) mit M102 Motor



DE

## Thermostatgehäuse mit Anbaumaterial

**Problem**

Kühlmittel tritt aus dem Kunststoff-Thermostatgehäuse aus.

**Ursache**

Ständige Einwirkung von Wärmezyklen und Vibrationen während des Motorbetriebs; das kann dazu führen, dass sich das Gehäuse verzieht oder sich Risse darin bilden.

**Lösung**

febi hat ein verbessertes Aluminium-Thermostatgehäuse im Programm, mit Anschlussstück, Hohlschraube und zwei Dichtringen für eine vollständige Reparatur (febi 34700).

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)