


## SWAG 62 93 6070

Passend für:  
 Verschiedene Citroën-, Fiat-, Ford-, Lancia-,  
 Landrover-, Mitsubishi- und Peugeot-Modelle



Beispiel eines fehlerhaften Polrads unter Verwendung einer magnetischen Testkarte

DE

## Polrad für Kurbelwelle



### Achtung!

Das magnetische Polrad ist extrem empfindlich und kann nach einer Reinigung oder Reparatur fehlerhaft werden und zu einem falschen Drehzahlsignal des Kurbelwellensensors führen. Dies kann eine Fehlfunktion in dem Motormanagement zur Folge haben, wobei ein Fehler protokolliert wird, z. B. Fehlercode P0336. (Ein Beispiel für ein defektes Polrad mit beschädigten Magnetsegmenten finden Sie oben). SWAG empfiehlt, das magnetische Polrad für die Kurbelwelle zeitgleich mit dem intervallbedingten Austausch des Zahnriemens und/ oder beim Tausch der entkoppelten Riemenscheibe zu ersetzen.

SWAG bietet diesen Artikel einzeln oder als Teil eines Satzes mit der entkoppelten Riemenscheibe und Schrauben (62 93 6433 oder 62 10 6476) an. Dieses Kombi-Kit ermöglicht eine fachgerechte Reparatur und vermeidet mögliche Reklamationen. Das spart Zeit und Geld für Werkstatt und Kunde!

Weitere technische Informationen finden Sie unter: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)