


Erneuern der Lenkhilfpumpe JPR580

Um die Abdichtung zwischen Lenkhilfpumpe und Druckleitung beim Austausch zu gewährleisten, ist sowohl die Druckleitung, als auch das Verbindungsstück zwischen Lenkhilfpumpe und Druckleitung zu erneuern! Das Verbindungsstück dient zur Anbindung der Druckleitung an die Pumpe.



Achtung: Es gibt zwei unterschiedliche Verbindungsstücke!



21 mm

Verbindungsstück 21 mm
Ford OE Nummer: 4747355 (7C34 3F656 AA)
Volvo OE Nummer: 31202975



18 mm

Verbindungsstück 18 mm
Ford OE Nummer: 6742740 (F33C 3F656 BA)
Volvo OE Nummer: 30671314