



LuK SERVICE INFO



LuK GearBOX 02J

Optimierter Inhalt

Hersteller: Volkswagen

Getriebetyp: 02J

Art.-Nr.: 462 0056 10

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog



Führungshülse mit vormontiertem O-Ring und Wellendichtring

Der Inhalt der genannten LuK GearBOX ist optimiert worden. Eine Führungshülse mit bereits vormontiertem O-Ring und Wellendichtring ersetzt die Einzelkomponenten. Während der Umstellungsphase werden die beiden Dichtungen und die vormontierte Führungshülse in der LuK GearBOX enthalten sein.

Es stehen zwei Möglichkeiten für die Reparatur zur Auswahl:

1. Wellendichtring und O-Ring aus der alten Führungshülse demontieren und durch die beiden neuen Dichtungen ersetzen.
2. Führungshülse mit vormontierten Dichtungen einbauen.

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REPPERT Service Center: 00800 1753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.reppert.de

SCHAEFFLER
REPPERT