




Kabelreparatursatz, Einspritzventil

» KNOW+HOW



Kabelreparatursatz,
Einspritzventil
Artikelnummer: 51277266



Lötverbinder
Artikelnummer: 502526*

Problem: Unruhiger Motorlauf

Wenn der Motor zu stottern anfängt und die Motorkontrollleuchte blinkt, kann ein Grund für den unruhigen Motorlauf der defekte Kontakt zu den Einspritzventilen sein.

Ursache: Undichtigkeit am Motor

Einige Fahrzeugmodelle (mit Dieselmotoren) neigen dazu, an Injektoren und/oder Motordichtungen, Diesel bzw. Öl zu verlieren. Das Öl läuft dann über die Stecker und Leitungen am Einspritzventil und beschädigt diese.

Lösung: Ersatz durch Kabelreparatursatz

Der Stecker samt Kontakten und Leitungen muss getauscht werden. Für diesen Fall führen wir einen passenden Reparatursatz im Sortiment Elparts. Es müssen lediglich die Reparaturleitungen mit den im Fahrzeug vorhandenen Leitungen verbunden werden. Zur Verbindung empfehlen wir einen Quetsch- oder Löt-Schrumpfverbinder (Artikelnummer 50252641).

Kabelreparatursatz, Einspritzventil
Artikelnummer: 51277266