



INA SERVICE INFO



Spannrollen 531 0535 20 und 531 0819 10

Verwechslungsgefahr

Hersteller:	Honda, Opel, Vauxhall
Modelle:	
Honda:	Civic
Opel:	Astra G, Astra H, Combo, Corsa B, Corsa C, Corsa D, Meriva, Zafira
Vauxhall:	Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva
Motoren:	1.7 DI, 1.7 DTI, 1.7 CDTI
Art.-Nr.:	531 0535 20 531 0819 10




Bild 1: 531 0535 20 - Links alte Ausführung, rechts neue Ausführung

Aktuelle Zuordnung siehe Teilekatalog

Die Spannrollen 531 0535 20 und 531 0819 10 werden durch eine neue Ausführung mit der jeweils identischen Artikelnummer ersetzt. Die Modifizierungen erleichtern es, die beiden Typen voneinander zu unterscheiden.

Eindeutigstes Unterscheidungsmerkmal ist hierbei die aufgedruckte Produktnummer und die Farbe des Federstahls (Bild 1 und Bild 2).



Bild 2: 531 0819 10 - Links alte Ausführung, rechts neue Ausführung

Artikelnummer	Produktnummer
531 0535 20	F-585923
531 0819 10	F-589868

Die Laufrollen der neuen Ausführungen haben außerdem eine geschliffene Oberfläche und der verwendete Federstahl ist noch korrosionsbeständiger.

Auf Grund der Ähnlichkeit der beiden Spannrollentypen muss unbedingt auf die korrekte Fahrzeugzuordnung geachtet werden. Bei der Montage einer falsch zugeordneten Spannrolle besteht die Gefahr eines Motorschadens!

Angaben des Fahrzeugherstellers beachten!

Schaeffler REXPART Service Center: 00800 1 753-3333*

*kostenfreie Rufnummer, Mo.–Fr. von 8.00–17.00 Uhr

www.rexpert.de

SCHAEFFLER
REXPART